



Иногда драйвер для подключения Seram работает неправильно.

Чтобы решить эту проблему в Windows 10, попробуйте следующее:


- 1) Удалите все драйвера SE Communication Drivers в разделе Programs & Features.



- 2) Удалить SE DriversManager в разделе «Приложения» (это требуется, начиная с версии V14.12.x.0).



- 3) Возможно, нужно будет удалить устройство из системы в «Диспетчере устройств».



- 4) Переустановить драйверы SE Driver. При этом SE DriversManager и сторонние VCP-драйвера также переустановятся.
- 5) Перезапустить компьютер
- 6) Когда Вы подключите устройство, возможно необходимо будет обновить драйвер:

